



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional do Espírito Santo

OFÍCIO Nº 197781/2025/SRE - ES

Vitória, na data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor
REINALDO VALENTIM FRASSON
Vereador
Câmara Municipal de Marechal Floriano
Av. Presidente Kennedy, 194, Centro
29.255-000 - Marechal Floriano-ES
e-mail: cmmfes@gmail.com

Assunto: Ref. ao Requerimento nº 63/2025 - solicitação de informações - serviço de manutenção na rodovia BR-262/ES.

Referência: Processo SEI! nº 50617.000885/2025-33.

Senhor Vereador,

1. Reportamo-nos ao Requerimento nº 63/2025 que solicita informações acerca da previsão para realização de serviços de manutenção no km 49 da rodovia BR-262, especificamente no trecho que perpassa aquele Município, no Estado do Espírito Santo.
2. Sobre o assunto, informamos que o segmento em questão é contemplado pelo Contrato nº 17.00888/2020, referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento – PATO.
3. O referido contrato prevê, dentre os serviços rotineiros de conservação da malha viária sob jurisdição da Unidade Local de Vitória - ES, a realização de operação tapa-buracos no trecho mencionado, como medida de manutenção emergencial e preventiva para garantir a trafegabilidade e segurança da rodovia.
4. Ressaltamos que a execução dos serviços encontra-se em andamento conforme cronograma contratual e disponibilidade operacional da empresa contratada, e o segmento apontado será incluído nas programações mais próximas de intervenção, conforme prioridade técnica e avaliação de campo.
5. Ademais, segue anexo Relatório Fotográfico - Tapa Buracos demonstrando parte dos serviços realizados na rodovia BR-262/ES.
6. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

ROMEUSCHEIBE NETO
Superintendente Regional

Anexos: I - Relatório Fotográfico - Tapa Buracos (SEI nº 21918059).



Documento assinado eletronicamente por **Romeu Scheibe Neto**, Superintendente Regional no Estado do Espírito Santo, em 05/08/2025, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21952997** e o código CRC **89F7FB40**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50617.000885/2025-33

SEI nº 21952997



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2340
CEP 29.050-625
Vitória/ES | (27) 3212-4253

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tapa-Buracos – BR-262



Figura 1: Tapa-buracos – BR-262 – Km 53.2



Figura 2: Tapa-buracos – BR-262 – Km 53.2



Figura 3: Tapa-buracos – BR-262 – Km 53.1



Figura 4: Tapa-buracos – BR-262 – Km 49.2



Figura 5: Tapa-buracos – BR-262 – Km 42.2



Figura 6: Tapa-buracos – BR-262 – Km 42.1



Figura 7: Tapa-buracos – BR-262 – Km 41.3



Figura 8: Tapa-buracos – BR-262 – Km 39.3