

Expediente do dia
Em, 28/04/2003
Randoro



Câmara Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INDICAÇÃO N° 019/2003

Exmº Sr. José Joaquim Stein
Presidente da Câmara de Marechal Floriano

O Vereador **ALOÍSIO MÓDOLO DE ALMEIDA**, no uso de suas atribuições constitucionais, indica ao Exmº Sr. Prefeito Municipal, as seguintes medidas:

1. Passar a máquina na Estrada de Soído de Baixo, principalmente a estrada que dá acesso a residência do Sr. Geraldo Cordeiro.
2. Um telefone público (orelhão), no povoado, após o rio sumidouro (popularmente conhecido como entrada das granjas Walquiria em Victor Hugo).
3. Conservação das estradas do interior e a realização de concertos das pontes em todas as comunidades do interior deste município.
4. Reformar os bueiros em todas as estradas do interior.
5. Passar a máquina na estrada de Córrego do Ouro conhecida como (canarinho).

JUSTICATIVA

Estradas em péssimas condições de tráfego, criando transtornos aos moradores para escoarem seus produtos ao mercado, e a situação ainda é pior na estrada que dá acesso a residência do morador acima citado. E quanto a solicitação do telefone (orelhão) a esta comunidade é que todos os moradores residentes nesta localidade dependem de todos os serviços de bancos, atendimento médico, são feitos em nosso município e sendo que os mesmos se deslocam para as compras, gerando com isto lucro ao município, e para suprir a carência do telefone, os mesmos utilizam o telefone em Victor Hugo, ficando difícil para os moradores, por ser um pouco distante o percurso Victor Hugo e a entrada das Granjas Walquiria. Quanto a indicação de conservação das estradas, é que olhando no geral todas estão bastante danificadas com muitos buracos, dificultando a passagem de veículos, já que os mesmos tem grande movimento por ser localidades que vivem do plantio de hortaliças.



Câmara Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E quanto a reformas dos bueiros é devido a precariedade dos mesmos, o que vem ocasionando transtornos como alagamento, muita lama por não ter como a água escoar com rapidez, devido ao estado que as mesmas se encontram.

E quanto passar a máquina na estrada do Córrego do Ouro, é devido a péssima situação dos mesmos com muitos buracos, causados pelas chuvas, o que vem prejudicando os moradores para se deslocarem de suas residências.

portanto, noto ser imperativo que tal objetivo seja realizado, em todas as reivindicações aqui solicitadas.

Sala das Sessões, 08 de abril de 2003.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aloísio Módolo de Almeida".

**ALOÍSIO MÓDOLO DE ALMEIDA
VEREADOR**