



EM 15/12/2020

Câmara Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

REQUERIMENTO Nº. 101/2020

Câmara Municipal de Marechal Floriano

Protocolado sob nº 1.066

em 15/12/2020 às ____:____

Encarregado

Proponente: Ubaldino Saraiva

Destinatária: EDP ESCELSA

Exmo. Sr. João Cabral Rodrigues Cancellieri
Presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano-ES

O Vereador que este subscreve, na forma regimental e ouvindo-se o Plenário, vem à presença da referida destinatária, para expor o que segue:

Requeiro a essa relevante Empresa, que viabilize em caráter de urgência, a retirada de 04 (quatro) postes que se encontram em situação de risco, na eminência de caírem em cima das residências, bem como, a posterior reinstalação e cimentação desses postes, localizados em um beco, em frente à Unidade Básica de Saúde do Distrito de Santa Maria, neste Município.

Ressalto que faço esta solicitação, tendo como base os diversos pedidos de munícipes locais, pela realização do mesmo, tendo em vista que, no local há 05 (cinco) postes instalados e 04 (quatro) deles, precisam urgentemente ser retirados e recolocados e cimentados. Pois, da forma que os postes estão instalados, estão proporcionando riscos e insegurança a todos que transitam pelo local, podendo vir a ocasionar sérios acidentes e tragédias. Ou seja, apenas 01 (um), o primeiro localizado no início do beco e encontra-se na calçada, permanecerá da forma que está.

Ressalto, ainda, que os postes estão pendendo porque não foram cimentados quando instalados e, devido à ação do tempo e das intensas chuvas de nossa região, houve uma degradação do local, sendo levada gradativamente a terra ao redor dos mesmos.



Câmara Municipal de Marechal Floriano
Estado do Espírito Santo

Portanto, visando proporcionar maior segurança de todos que utilizam a referida via de acesso, a fim de evitar que corram riscos no referido local, solicito agilidade na retirada e reinstalação dos referidos postes. Sugiro, ainda, que seja analisada a utilização de postes mais finos, já que estão localizados em um beco, o qual dispõe de pouco espaço.

Segue croqui da instalação dos postes para melhor visualização dos 04 (quatro) que necessitam ser retirados e reinstalados.

Nesse contexto, o atendimento a esta reivindicação será de suma relevância para esta comunidade que faz jus ao solicitado e aguarda ansiosamente pela sua execução.

Diante do exposto, peço o empenho e celeridade desta conceituada Empresa, no sentido de atender esta reivindicação.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2020.


Ubaldino Saraiva
Vereador

DIAGRAMA DE REDE:

DESCRIÇÃO DA OBRA

CONSTRUIR 0,138 KM DE REDE DE BT 3X35X35
IMPLANTAR 03 POSTES DE CONCRETO S/C 9/150
IMPLANTAR 02 POSTES DE CONCRETO S/C 9/300

UNIFILAR

TENSÃO - 13,2KV

SUBESTAÇÃO - MPL
ALIMENTADOR - MPL-03
BLOCO - 3801

REFERÊNCIA: PRÓXIMO AO SR. MÁRIO LUBE
027-9844-9516-NIDES

RUA SEM CALÇAMENTO
RUA SEM MEIO-FIO
RUA SEM CALÇADA

TRATA-SE DE BECO
DE SERVIÇÃO 2,5M


NILÁRIO FISCHER
SS-400277782

ROBSON ARAGJO
SS-400292982

MÁRIO CONSTANTIN
SS-400249782

GERALDO PACHECO
SS-400264782

SANTA MARIA
MARECHAL FLORIANO



escelsa
energias do brasil

ENGELMIG

ENCOPELT
PROJETOS ELÉTRICOS E TELEFÔNICOS, LTDA

CLIENTE:
MÁRIO CONSTANTIN NESTORAS
DESCRIÇÃO:
**EXTENSÃO DE REDE URBANA
SANTA MARIA - MARECHAL FLORIANO**

PROJETADO:
MORAIS
DESENHADO:
MORAIS

Nº DA SPR: 22000-08
ESCALA: 1/1000
FOLHA: 1/1
ARQUIVO: DWG-AA
DATA: 03-09-2008
Nº DA SS: 400249782

PREVENÇÃO DE ACIDENTES
Após abertura da caixa para manutenção de
qualquer natureza, a equipe deve trabalhar com
cabeça e mãos sempre a nível inferior ao nível
da caixa.
PREVENIR O RISCO DE ACIDENTES COM FERRAMENTAS

SEGURANÇA DO TRABALHO
Usar sempre equipamentos de segurança.
Após confirmação de desligamento, TESTAR E
ATESSAR rede.
DIRETORIA DE SEGURANÇA

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL